

# 令和6年度 相模出張所管内 共同点検 行程案

日時： 令和6年6月12日（水）

行程：

13:10 京浜河川事務所 相模出張所 集合（行程、箇所を図面にて概略説明）

13:20 ① 京浜河川事務所 相模出張所 出発



13:40 ② 茅ヶ崎市平太夫新田地先

相左2,887～2,990 水衝洗掘B  
相左3,103～3,200 水衝洗掘B  
洗掘されているが、その対策が未施工の箇所  
洗掘されているが、その対策が未施工の箇所

14:10 ③ 茅ヶ崎市 中島地先



14:25 ④ 寒川町一之宮5丁目

相左1,290～1,423

高潮堤防完成箇所

14:55 ⑤ 平塚市 田村7丁目



15:15 ⑥ 京浜河川事務所 相模出張所 到着&解散

相左5,925～5,995 越水(溢水)

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満

15:50 ⑦ 平塚市 田村7丁目



16:00

相右5.4～6.5  
越水(溢水)  
水衝洗掘

越水危険箇所  
堤防前面の洗掘のおそれのある箇所  
平塚市に氾濫被害を発生させる危険箇所  
※対岸側から確認

16:20

⑧ 京浜河川事務所 相模出張所 到着&解散




馬又橋に堤防伸ばす  
市道ついで  
手前より遡上中

又ん 祝流 沼解け  
神川橋の危険を  
連動する

御免 小川町  
津波 津波  
平塚市 和川

基礎2m程度の  
190m区間設置 ... 高潮用  
土上げに付いて  
十分留意

17.0



産業道路のファミリーマートを右折


中島中学校

堤防上に停車する。

③茅ヶ崎市 中島地先【高潮堤防完成箇所】

3

- 凡例
- バス移動
  - 徒歩移動
  - 巡視箇所



②茅ヶ崎市平太夫新田地先【水衝洗掘B】

築堤した場所に停車する。

①、⑥ 相模出張所

- 凡例
- バス移動
  - 徒歩移動
  - 巡視箇所

